

矿山地质环境现状调查表

企业名称	辽阳宏佳矿业有限公司		通讯地址	辽阳县吉洞峪乡		邮编	111203	法人代表	关洪宇
电话	13614997433		坐标	东经: 123° 21' 08" 北纬: 40° 49' 16"		矿类	非金属	矿种	玉石
企业规模	小型		设计生产能力/t/a	0.5万 t/a		设计服务年限	17.68年		
经济类型	有限责任公司		实际生产能力	停产		已服务年限	0		
矿山面积/Km <sup>2</sup>	0.0240		生产现状	露天开采		采空区面积/m <sup>2</sup>	开采深度/m		
建矿时间	2004年		采矿方式			开采层位	525m—400m		
露天采场	数量/个	面积/m <sup>2</sup>	排土场	数量/个	面积/m <sup>2</sup>	地面塌陷		总计	已治理面积/m <sup>2</sup>
	1	10887				数量/个	面积/m <sup>2</sup>	面积/m <sup>2</sup>	386
采矿 占用 破坏 土地	占用土地情况/m <sup>2</sup>		占用土地情况/m <sup>2</sup>		破坏土地情况/m <sup>2</sup>				
	基本农田	0	基本农田	0	基本农田	0	0	0	
	其它耕地	0	其它耕地	0	其它耕地	0	0	0	
	小计/m <sup>2</sup>	0	小计/m <sup>2</sup>	0	小计/m <sup>2</sup>	0	0	0	
	林地	5001	林地	0	林地	0	0	5001	386
其它土地	5886	其它土地	0	其它土地	0	其它土地	0	5886	
合计/m <sup>2</sup>	10887	合计/m <sup>2</sup>	0	合计/m <sup>2</sup>	0	合计/m <sup>2</sup>	0	10887	386
类型	年排放量/10 <sup>4</sup> m <sup>3</sup>		年综合利用量/10 <sup>4</sup> m <sup>3</sup>		年综合利用率/10 <sup>4</sup> m <sup>3</sup>		累计积存量/10 <sup>4</sup> m <sup>3</sup>		
废石(土)									
煤矸石									
合计									
主要利用方式									

填表人: 陶东海 填表日期: 2021年6月

填表单位(盖章): 辽阳宏佳矿业有限公司

矿山企业(盖章): 辽阳宏佳矿业有限公司



含水层 破坏 情况	影响含水层的类型	区域含水层遭受影响或破坏的面积/km <sup>2</sup>		地下水最大下降幅度/m		含水层被疏干的面积/m <sup>2</sup>		受影响的对象							
		死亡人数 /人	受伤人数 /人	破坏房屋 /间	破坏土地 /m <sup>2</sup>	直接经济损失 /万元	发生 原因	防治 情况	治理面 积/m <sup>2</sup>						
地形地貌景观 破坏	破坏的地形地貌景观类型	破坏程度								修复的难易程度					
采矿业引起的崩塌、滑坡、泥石流等 情况	丘陵	24639								较轻					
采矿业引起的地面塌陷 情况	发生时间	种类	发生地点	规模	影响范围/m <sup>2</sup>	体积/m <sup>3</sup>	死亡人数 /人	受伤人数 /人	破坏房屋 /间	破坏土地 /m <sup>2</sup>	直接经济损失 /万元	发生原因	防治情况	治理面积/m <sup>2</sup>	
	发生地点	发生时间	发生地点	规模	影响范围/m <sup>2</sup>	最大长度/m	最大深度/m	死亡人数 /人	受伤人数 /人	破坏房屋 /间	破坏土地 /m <sup>2</sup>	直接经济损失 /万元	发生原因	防治情况	治理面积/m <sup>2</sup>
	发生地点	发生时间	发生地点	数量/个	最大长度/m	最大深度/m	走向	死亡人数 /人	受伤人数 /人	破坏房屋 /间	破坏土地 /m <sup>2</sup>	直接经济损失 /万元	发生原因	防治情况	治理面积/m <sup>2</sup>

矿山企业 (盖章): 辽阳宏佳矿业有限公司 填表单位 (盖章): 辽阳宏佳矿业有限公司 填表日期: 2021年6月

填表人: 陶东海

